

## INTERIORES MATE 2X1

(Ref. 1702)

Tinta plástica especial para substratos novos, como gesso projetado, laminado ou escaiola.



### Principais propriedades

- Extra mate, dissimula as irregularidades do substrato
- Fácil de aplicar
- Permeável ao vapor de água, transpirável.
- Resistente aos raios UV, não amarelece.
- Excelente poder de cobertura

### Aplicações

Para paredes e tetos de gesso projetado, pladur ou escaiola em interiores, quando se procure minimizar os defeitos do substrato e uma boa relação qualidade-preço.

### Apresentação

- Cores: Branco
- Embalagens: 4 l e 15 l

### DADOS TÉCNICOS

<b>Composição:</b>	Veículo fixo: Copolímeros acrílicos em emulsão Pigmentos: Dióxido de titânio e cargas selecionadas Solvente: Água
<b>Densidade:</b>	1,50 ± 0,03 kg/l
<b>Teor em sólidos:</b>	54 ± 2%
<b>Rendimento:</b>	8 - 12 m <sup>2</sup> /l/demão, em função da absorção e textura do substrato
<b>Secagem:</b>	1-2 horas.
<b>Repintura:</b>	A partir das 12 horas
<b>COV:</b>	Cat. A/a, limite de 2010: 30 g/l. Teor máx. em COV: 30 g/l.

## MODO DE EMPREGO

### Instruções de aplicação

**Temperatura:** Substrato/Ambiente de 5 °C a 35 °C

Humidade: substrato máx. 7%, ambiente inferior a 80%. É recomendável não aplicar quando se preveja chuva nas 2 horas seguintes à aplicação do produto.

**Número de demãos:** Duas ou mais demãos, dependendo da porosidade e da cor do substrato

**Ferramentas:** Broxa / rolo / pistola airless.

**Diluição:** Diluição: Para broxa ou rolo, diluir a primeira demão com até 10% de água, no máximo.

Na segunda demão, não diluído ou até 5%, no máximo.

Para pistola, diluir até à viscosidade adequada.

**Limpeza:** Limpar os utensílios com água imediatamente após a utilização.

### Tratamento de superfícies

As superfícies devem sempre estar sãs, limpas, secas, isentas de gordura, pó e outros contaminantes.

- Superfícies novas: se for necessário, aplicar um primário, para melhorar a aderência e/ou regularizar absorções do substrato.
- Superfícies já pintadas: além das considerações anteriores, a superfície deve estar isenta de tinta mal aderida.
- Sanear, encher e nivelar as zonas defeituosas.

### Informação de segurança

Consultar o rótulo e a Ficha de Dados de Segurança

Revisão: 1  
Data de emissão: fevereiro de 2018